



REPUESTOS GALI  
VEHÍCULO INDUSTRIAL S.L.



## ROR - 15224836SR - PINZA SERVICIO

FRENO DE SERVICIO : Dx19551K

GRUPO DE CARCASAS DE PINZAS : Mcc101

POSICIN : Izquierdo

SURCHARGE : Zz1060

POSICIÓN : Izquierdo

VERSIN DE FRENOS : Dx 195

VERSIÓN DE FRENOS : Dx 195

TIPO DE VEHICUL

