



REPUESTOS GALI  
VEHÍCULO INDUSTRIAL S.L.



## ROR - MXC4837 - REMAN CALIPER-DX195-MCC101

pinza de servicio

FRENO DE SERVICIO : Dx19552K

GRUPO DE CARCASAS DE PINZAS : Mcc101

POSICIN : Derecha

SURCHARGE : Zz1061

POSICIÓN : Derecha

VERSIN DE FRENOS : Dx 195

VERSIÓN DE FRENOS : Dx 1

